Hersteller:	Modell:	Bau/Jahr:	Monitor:	System:	Artikelnummer:	Non-OEM FVC Setup:	Bemerkung:
Multimedia: Wireless CarPlay, Android Auto, Internet, Mic, Front View Camera Ongang, Rear View Camera Ongang, 10fr Multimedia Wiedergabe, AUX/USB Adapter Aufwertung 1. Drahtloses Apple CarPlay, Parring via Bluetooth, Überbrugung von 4.GEN MFI Technik mit Mikrofonarray 2. Unterstützt Airplay/Apple Mirror. Um Videos abzuspielen, muss das USB Kabel an das iPhone angeschlossen werden. 3. Drahtloses Android Auto, Parring via Bluetooth, Überbrugung Kabel eine Verbindung herstellen. (Zubehörkanälen wird das Telefon gleichzeitig aufgeladen.) 4. Android Mirroring Link für Android Handys (Download Link). 5. GPS Navigations-Apps, Google Maps, Waze und Apple Maps sind alle verfügbar und bieten Verkehrsinformationen in Echtzeit. 6. Audiowiedergabe von Spotify, Apple Music, Amazon usw. über Mirrorinstallen, Lizdlisten werden bei einigen Apps im Menüer angezeigt. 7. Offenmachen CVBS Front / Rear /360° Kamerasteuerung (dynamische Führungslinien werden unterstützt) mit IPAS und PDC, automatische Umschaltung. 8. Integrierte DVD, CD, einschl.Mer. Bereits Audioqualität. Für zukünftiger Unterstützung für Blu-ray, Rock, Soft, Standard. 9. Integrierter DVD, SD, einschl.Mer. Bereits Audioqualität. Für zukünftiger Unterstützung für Blu-ray, Rock, Soft, Standard. 10. Volle Unterstützung der OEM Tasten, Touch Pad und Radiotastigkeit. 11. Unterstützt Multimedia Wiedergabe von Videos. (Kein RDMS Ongang!) 12. Software Update über USB möglich. Achtung: Der der Bestellung bitte unbedingt prüfen, ob das Fahrzeug mit einem DVD Wechsler ausgestattet ist! Installation: Die Lenkrad und Zünd Leitungen müssen nicht umgestellt werden. Hotline: Wichtige Hinweise für LDS-NTG50-CP siehe unten.							
Mercedes	A-Klasse	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W176: 09/2015 - 05/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	A-Klasse	2012 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	W176: 07/2012 - 08/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	B-Klasse	2011 - 2014	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	W246: 11/2011 - 10/2014 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	B-Klasse	2014 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W246: 11/2014 - 12/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	C-Klasse	2007 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	W204/S204: 03/2007 - 02/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	C-Klasse	2011 - 2014	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	W204: 03/2011 - 10/2014 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	C-Klasse	2014 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W205: 03/2014 - 07/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	C-Klasse Cabrio	2016 - 2018	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	A205: 03/2016 - 06/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay)
Mercedes	C-Klasse Coupé	2007 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	C204: 03/2007 - 05/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	C-Klasse Coupé	2011 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	C204: 06/2011 - 06/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	C-Klasse Coupé	2015 - 2018	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C205: 12/2015 - 06/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket)
Mercedes	CLA Coupé	2013 - 2014	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	C117: 01/2013 - 09/2014 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	CLA Coupé	2014 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C117: 10/2014 - 06/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay)
Mercedes	CLA Shooting B	2015 - 2019	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X117: 03/2015 - 06/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay)
Mercedes	CLC-Klasse	2008 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	CL203: 05/2008 - 02/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	CL-Klasse	2006 - 2009	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG3	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	C216: 01/2006 - 05/2009
Mercedes	CLS Coupé	2011 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	W218: 01/2011 - 05/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	CLS Coupé	2011 - 2014	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	C218: 06/2011 - 07/2014 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	CLS Coupé	2014 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C218: 08/2014 - 01/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket)
Mercedes	CLS Shooting B	2014 - 2019	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X218: 08/2014 - 01/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay)
Mercedes	E-Klasse	2009 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	W212/S212: 03/2009 - 05/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	E-Klasse	2011 - 2014	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	W212/S212: 06/2011 - 10/2014 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	E-Klasse	2014 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W212: 11/2014 -; S212: 11/2016 -> Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket)
Mercedes	E-Klasse Cabrio	2015 - 2017	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	A207: 06/2015 - 08/2017 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	E-Klasse Coupé	2009 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	W207: 05/2009 - 05/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	E-Klasse Coupé	2011 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	C207: 06/2011 - 05/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	E-Klasse Coupé	2015 - 2017	7"/8.4"/10.25"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C207: 06/2015 - 08/2017 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	G-Klasse	2012 - 2016	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	W463: 07/2012 - 09/2016 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	G-Klasse	2016 - 2018	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W463: 10/2016 - 04/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GLA-Klasse	2013 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	X156: 09/2013 - 08/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	GLA-Klasse	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X156: 08/2015 - 04/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GLC-Klasse	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X253: 09/2015 - 05/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GLE Coupé	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C292: 06/2015 - 02/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GLE-Klasse	2015 >	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W166: 08/2015 - 10/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GLK-Klasse	2008 - 2011	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	X204: 10/2008 - 01/2011 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	GLK-Klasse	2013 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	X204: 01/2011 - 08/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	GL-Klasse	2012 - 2016	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	X166: 11/2012 - 08/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	GL-Klasse	2016 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X166: 09/2016 - 04/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GLS-Klasse	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X166: 11/2015 - 04/2019 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	GT AMG	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C190: 03/2015 - Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	ML-Klasse	2011 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	W166: 01/2011 - 07/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	ML-Klasse	2014 - 2015	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S.1/S.2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W166: 08/2015 - 02/2018 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	S-Klasse	2009 - 2013	6"	NTG3.5	LDS-NTG35-CP	Settings > FVC > ON	W221: 06/2009 - 06/2013
Mercedes	S-Klasse	2005 - 2008	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG3	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	W221: 10/2005 - 05/2009
Mercedes	S-Klasse	2013 - 2017	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S.1/S.2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W222: 07/2013 - 04/2017 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	S-Klasse Coupé	2014 - 2017	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	C217: 06/2014 - 09/2017 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	SLC-Klasse	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	R172: 10/2015 - 06/2020 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	SLK-Klasse	2011 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	R172: 01/2011 - 09/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	SL-Klasse	2012 - 2015	5.8"/7"	NTG4.5/4.7	LDS-NTG45-CP	Settings > FVC > ON	A231: 03/2012 - 09/2015 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 856 oder 862 (Drive Kit Plus für iPhone) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 867 (Beifahrer-Entertainment)
Mercedes	SL-Klasse	2015 ->	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	R231: 10/2015 - 06/2020 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	SLS-Klasse	2010 - 2014	4.9"/5.8"/7"/8"	NTG4.0	LDS-NTG40-CP	Settings > FVC > ON	C197/R198: 01/2010 - 07/2014 mit Quadlock-Stecker
Mercedes	V-Klasse	2014 - 2020	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	W447: 03/2014 - 02/2020 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)
Mercedes	X-Klasse	2017	7"/8"/8.4"/12.3"	NTG5.0/S*1/S*2	LDS-NTG50-CP **	Settings > FVC > ON	X70: 11/2017 - 05/2020 Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 14U (Smartphone Integrationspaket) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 16U (Smartphone Integration Apple CarPlay) Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit SA Code 17U (Smartphone Integration Android Auto)

**Wichtige Hinweise zu LDS-NTG50-CP:

a) Wenn das Fahrzeug ein NTG5.0/5.1/5.2 System mit 7" oder 8.4" Bildschirm besitzt, muss AUX nicht aktiviert werden.

b) Wenn die USB-Anschlüsse in der Mercedes Quellenauswahl als "USB1 / USB2" statt "Media Interface 1 / Media Interface 2" beschrieben sind, wird dieses Fahrzeugt NICHT unterstützt.

Mercedes NTG-Systeme



NTG 4.0



NTG4.5

NTG4.7

NTG5.0